

MATRÍCULAS AS-532 UL/AL COUGAR (FAMET)

MATRICULAS	INDICATIVO	CN	MODELO	ALTA	BAJA	OBSERVACIONES
HU.21L-51	ET-651	2462	UL	1.998		ex - HT.27-3
HU.21L-52	ET-652	2465	UL	1.998		ex - HT.27-4
HU.21L-53	ET-653	2466	UL	1.998		ex - HT.27-5
HU.21L-54	ET-654	2485	UL	1.999	Ene 2.007	(2)
HU.21L-55	ET-655	2486	UL	1.999		
HU.21L-56	ET-656	2489	UL	1.999		
HU.21L-57	ET-657	2515	UL	2.000	Ago 2.005	(1)
HU.21L-58	ET-658	2516	UL	2.000		
HU.21L-59	ET-659	2530	UL	2.000	Ago 2.005	(1)
HU.21L-60	ET-660	2536	UL	2.000		
HU.21L-61	ET-661	2539	UL	2.000		
HU.21L-62	ET-662		UL	Nov 2.001		
HU.21L-63	ET-663	2564	UL	Nov 2.001		
HU.21L-64	ET-664	2581	UL	Nov 2.002		
HU.21L-65	ET-665	2583	UL	Nov 2.002		
HU.21L-66	ET-601	2726	AL			ex - HT.27-18 / ET-666
HU.21L-67	ET-602	2737	AL			ex - HT.27-19 / ET-667
HU.27-01	ET-668	2733	AL	2.011		UME
HU.27-02	ET-669	2738	AL	Ene 2.011	Sep 2.015	UME (3)
HU.27-03	ET-670	2758	AL	Dic 2.010		UME
HU.27-04	ET-671	2765	AL	Mar 2.013		UME

(1) 16 de agosto de 2.005. A unos 20Km de Herat (Afganistán) durante una misión los aparatos ET-657 Y ET-659. El ET-657 se estrella falleciendo sus 17 ocupantes. Pocos segundos después el ET-659 a escasos metros tras una pérdida de control aterriza produciéndose daños en el helicóptero, sin producir bajas.

(2) 29 de enero de 2.007. En el término municipal de Sesma (Navarra) se estrella contra el suelo mientras realizaba con el ET-651 un vuelo de entrenamiento. De los cuatro tripulantes fallecerían tres de ellos.

(3) 10 de septiembre de 2.015 en el aeródromo de Requena (Valencia) se produce un vuelco durante un vuelo de instrucción. Volaban tres tripulantes saliendo ilesos. Se producen daños estructurales.